## 2025 年 5 月 30 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生 巡查异常情况通报

2025年5月30日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查,检查结果如下:

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	5.30	地面脏	第五实验楼 114	
2	5.30	白大褂乱堆	第五实验楼 203	203 白大掛堆放
3	5.30	排插放地面	第五实验楼 205	205插排在地方

4	5.30	排插连排插	第五实验楼 208	208排插连插排
5	5.30	水龙头滴水	第五实验楼 316	
6	5.30	地面脏	第五实验楼 516	第五实验楼516

7	5.30	地面脏	第五实验楼 415	第五实验特415地面验
8	5.30	实验室有 水杯	第五实验楼 414	第五文献 第五文 第五文 第五文 第五文 第五文 第五文 第五文 第五文
9	5.30	有水杯和 零食	第五实验楼 415	# EX 10/8-13 / ETT (1978

10	5.30	垃圾未倒	第五实验楼 403	第五实验楼403垃圾未剩
11	5.30	有食物	第五实验楼 403	男五文曾8403号
12	5.30	管子破了 漏水	第二实验楼 601	

13	5.30	门口堆放 溶剂	第二实验楼 619	第二实验楼619门口堆放弃剂
14	5.30	杂物放门 口未清理	第二实验楼 619	第二条 种植 的 种 的 自己 开 由 国
15	5.30	烘箱未登 记	第二实验楼 619	

16	5.30	水浴锅空烧	第二实验楼 608	<b>全接608</b> <b>建</b> 23
17	5.30	使用未登记	第二实验楼 608	第2实验楼。38供和 使用为
18	5.30	水龙头漏水	第二实验楼 608	第2实验长608水龙头漏水

19	5.30	小鼠笼堆积	第二实验楼 514	第2
20	5.30	溶剂桶堆放	第二实验楼 502	第二实验接502溶剂桶
21	5.30	在楼梯铺板未清理	第二实验楼 6 层	及大楼一侧楼梯口 程楼梯铺板未清理

22	5.30	实验室内 有杯子	第二实验楼 608	第二实验楼608
23	5.30	溶剂堆积在过道	第二实验楼 513	
24	5.30	溶剂堆积在过道	第二实验楼 506	(東京監楼506/ /權勢//堆积在