



2023 年 12 月 1 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2023 年 12 月 1 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，
检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	12.1	烘箱使用未登记	第二实验楼 606	 A photograph of a laboratory oven in room 606 of the second experimental building. The oven door is open, revealing several cardboard boxes inside. A red label on the oven door reads "第二实验楼606". A clipboard with a logbook is placed in front of the oven.
2	12.1	烘箱使用未登记	第五实验楼 612	 A photograph of a laboratory oven in room 612 of the fifth experimental building. The oven door is open, revealing several cardboard boxes inside. A red label on the oven door reads "第五实验楼612". A clipboard with a logbook is placed in front of the oven.

3	12.1	水龙头滴水	第五实验楼 507	
4	12.1	垃圾未 及时清 理，学生 做实验 未穿实 验服	第五实验楼 401	
5	12.1	用过的 手套未 及时清 理	第四实验楼 214	
6	12.1	地面脏、 垃圾未 及时清 理	第四实验楼 212	

7	12.1	安全通道太窄	第五实验楼 202	
---	------	--------	--------------	--