



2024 年 1 月 19 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2024 年 1 月 19 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五
六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，
检查结果如下：

序 号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	1.19	水龙头滴水 水	第四实验楼 214	
2	1.19	水龙头滴水 水	第五实验楼 108	
3	1.19	做实验未 穿白大褂	第五实验楼 101	

4	1.19	水龙头滴水	第五实验楼 602	
5	1.19	马弗炉使用未登记	第二实验楼 612	
6	1.19	烘箱使用未登记	第二实验楼 619	
7	1.19	试剂桶堵门	第二实验楼 620	