




2025 年 4 月 11 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025 年 4 月 11 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	4.11	烘箱上放有物品	第五实验楼 205	 A photograph of a blue and white oven with various items placed on top of it. A caption at the bottom reads '205 烘箱上有物品'.
2	4.11	烘箱使用未登记	第五实验楼 415	 A photograph of a handwritten logbook or register. A caption at the bottom reads '第五实验楼415烘箱使用未登记'.
3	4.11	有饮料		 A photograph of a laboratory bench with various bottles and containers. A caption at the bottom reads '第五实验楼415饮料瓶'.

4	4.11	喷淋装置 没有水	第二实验楼 5 楼																													
5	4.11	水龙头漏 水	第二实验楼 601																													
6	4.11	烘箱使用 未登记	第二实验楼 606	 <table><thead><tr><th>使用日期</th><th>使用时间</th><th>工作内容 (用途、检测项目、维护等)</th><th>使用状况</th></tr></thead><tbody><tr><td>3.20</td><td>18:30-20:30</td><td>烘?</td><td>OK</td></tr><tr><td>3.21</td><td>17:20-19:50</td><td>烘?</td><td>OK</td></tr><tr><td>3.22</td><td>18:00-19:00</td><td>烘?</td><td>OK</td></tr><tr><td>3.23</td><td>13:00-14:00</td><td>烘?</td><td>OK</td></tr><tr><td>4.2</td><td>18:30-19:00</td><td>烘?</td><td>OK</td></tr><tr><td>4.5</td><td>14:20-16:00</td><td>烘?</td><td>OK</td></tr></tbody></table> 注：使用时间以小时计，使用状况以OK表示。	使用日期	使用时间	工作内容 (用途、检测项目、维护等)	使用状况	3.20	18:30-20:30	烘?	OK	3.21	17:20-19:50	烘?	OK	3.22	18:00-19:00	烘?	OK	3.23	13:00-14:00	烘?	OK	4.2	18:30-19:00	烘?	OK	4.5	14:20-16:00	烘?	OK
使用日期	使用时间	工作内容 (用途、检测项目、维护等)	使用状况																													
3.20	18:30-20:30	烘?	OK																													
3.21	17:20-19:50	烘?	OK																													
3.22	18:00-19:00	烘?	OK																													
3.23	13:00-14:00	烘?	OK																													
4.2	18:30-19:00	烘?	OK																													
4.5	14:20-16:00	烘?	OK																													
7	4.11	烘箱使用 未登记	第二实验楼 607																													

8	4.11	物品杂乱	第二实验楼 614	
9	4.11	未穿实验服	第二实验楼 609	
10	11	烘箱使用 未登记		